
160
+3060
±0
1140
210
190
274
4110
2300
+3060
320
3060
±0
4110